

Re: IRQ-Problem mit Netzwerkkarte

Source:

<http://www.tech-archive.net/Archive/German/WinXP/microsoft.public.de.german.windowsxp.sonstiges/2004-04/840>

From: Wolfgang Ostermann-Holler (*nospam_wohl_at_freenet.de*)

Date: 03/06/04

Date: Sat, 6 Mar 2004 22:41:53 +0100

Ralf Breuer wrote:

[...]

>

> *Hallo Axel,*

>

- > *das mit den 5 neuen Karten ist keine Garantie, denn es gibt einfach*
- > *Sch..rott-Karten. Lege mal eine leere Floppy ein und stelle im Bios*
- > *die Bootreihenfolge auf Floppy zuerst. Jetzt schau mal beim Booten in*
- > *der Bios-IRQ-Tabelle, ob die Netzwerkkarte einen eigenen IRQ erhält.*
- > *Solange den PCI-Slot wechseln, bis das klappt.*

Ergänzend dazu: anhand der Tabelle feststellen, ob noch ein IRQ frei ist, im Bios dem Slot einen IRQ zuweisen (bei mir unter PCI Configuration). Was noch besser wäre: IM Gerätemanager nach freien IRQs schauen. Notfalls etwas deaktivieren, was man nie braucht (ich z.B. Com1+2).

Gruß

Wolfgang